

Anexo VII
Relação de Pneus e Câmaras e Protetores

Relação de Pneus e Câmaras e Protetores			
Departamento de Frotas			
01- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.			
Item	Veículo	Pneu	Descrição
IPB 9926	Micro onibus Volare 2+4	2	Pneu 12 Lonas LISO (misto) 215/75 R17.5
-	-	4	Pneu 12 Lonas BORRACHUDO (misto) 215/75 R17.5
-	-	-	-
IIT 6746	Ônibus Maxibus 2+4	2	Pneu 16 Lonas LISO(misto) 11R22.5
-	-	4	Pneu 16 Lonas BORRACHUDO(misto) 11R22.5
-	-	-	-
ITM 3358	Ônibus 2+4	2	Pneu 14 Lonas LISO(misto) 900/20
-	-	4	Pneu 14 Lonas BORRACHUDO(misto) 900/20
-	-	-	-
IUQ2322	Ônibus Mercedes Benz	2	Pneu 16 Lonas LISO(misto) 275/80 R22.5
-	-	4	Pneu 16 Lonas BORRACHUDO(misto) 275/80 R22.5
-	-	-	-
IUW7209	Micro onibus Iveco 2+4	2	Pneu 12 Lonas LISO (misto) 215/75 R17.5
-	-	4	Pneu 12 Lonas BORRACHUDO (misto) 215/75 R17.5
-	-	-	-
IOW 8411	Fiorino IE	-	Pneu 8 Lonas 175/70 R13
ISB 3701	Doblo	-	Pneu 8 Lonas 175/70 R14
ISB 3679	Palio	-	Pneu 8 Lonas 175/70 R13

<u>IVP4042</u>	<u>Ducato</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 205/75 R16c</u>
<u>IWQ6106</u>	<u>Celta</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 175/65 R14</u>
02- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.			
<u>Item</u>	<u>Veículo</u>	<u>Pneu</u>	<u>Descrição</u>
<u>IHX 0701</u>	<u>Caminhão Mercedes 2+4</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 14 Lonas LISO(misto) 900/20</u>
-	-	<u>4</u>	<u>Pneu 14 Lonas BORRACHUDO(misto) 900/20</u>
-	-	-	-
<u>IHX 0678</u>	<u>Caminhão Mercedes 2+4</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 14 Lonas LISO(misto) 900/20</u>
-	<u>DOAÇÃO BOMBEIROS</u>	<u>4</u>	<u>Pneu 14 Lonas BORRACHUDO(misto) 900/20</u>
-	-	-	-
<u>IIA 2406</u>	<u>Caminhão Mercedes 2+4</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 14 Lonas LISO(misto) 900/20</u>
-	-	<u>4</u>	<u>Pneu 14 Lonas BORRACHUDO(misto) 900/20</u>
-	-	-	-
<u>IQY 3247</u>	<u>Caminhão Cargo 2+4</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 16 Lonas 100R20(Radial) LISO(misto)146/143K(indice de carga)</u>
-	-	<u>4</u>	<u>Pneu 16 Lonas 100R20(Radial) BORRACHUDO(misto)146/143K(indice de carga)</u>
-	-	-	-
<u>IQY 3149</u>	<u>Caminhão Cargo 2+4</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 16 Lonas 100R20(Radial) LISO(misto)146/143K(indice de carga)</u>
-	-	<u>4</u>	<u>Pneu16 Lonas 100R20(Radial) BORRACHUDO(misto)146/143K(indice de carga)</u>
-	-	-	-
<u>IQY 3142</u>	<u>Caminhão Cargo 2+8</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 16 Lonas 100R20(Radial) LISO(misto)146/143K(indice de carga)</u>
-	-	<u>8</u>	<u>Pneu 16 Lonas 100R20(Radial) BORRACHUDO(misto)146/143K(indice de carga)</u>
-	-	-	-
<u>IVH6331</u>	<u>Caminhão Mercedes 2+8</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 16 Lonas 100R20(Radial) LISO(misto)146/143K(indice de carga)</u>
-	-	<u>8</u>	<u>Pneu 16 Lonas 100R20(Radial) BORRACHUDO(misto)146/143K(indice de carga)</u>
-	-	-	-
<u>AAA 0003</u>	<u>Pá Carregadeira FIATALLIS</u>	<u>4</u>	<u>Pneu 17.5R25 L2(RADIAL) 16 Lonas</u>
-	-	-	-

-	<u>Tobata</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 500/6-12 6 Lonas</u>
-	-	-	-
-	<u>Micro Trator Europard JM 18c</u>	<u>4</u>	<u>Pneu 600-12 6 Lonas</u>
-	-	-	-
<u>AAA 0008</u>	<u>Trator 885 TS Valtra</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 14.9R24 8 Lonas</u>
-	-	<u>2</u>	<u>Pneu 18.4R34 12 Lonas</u>
-	-	-	-
<u>IQY 3422</u>	<u>Retroescavadeira Case 580M</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 12R16.5 modelo R4 construção carcaça Radial(com carcaça de aço)</u>
-	-	-	<u>Sulco mínimo 22 m.m, capacidade de carga mínima2.300Kg, 14 Lonas;</u>
-	-	<u>2</u>	<u>19.5R24 modelo R4 construção carcaça Radial(com carcaça de aço)</u>
-	-	-	<u>Sulco mínimo 36 m.m, capacidade de carga mínima5.600Kg, 20 Lonas;</u>
-	-	-	-
<u>AAA0072</u>	<u>Retroescavadeira 4x2 Randon</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 10.5/65 R16.5 construção da carcaça Radial sulco mínimo 23 m.m</u>
-	-	-	<u>capacidade de carga mínima 1.500Kg, 10 Lonas</u>
-	-	<u>2</u>	<u>Pneu 19.5R24 modelo R4 construção carcaça Radial(com carcaça de aço)</u>
-	-	-	<u>Sulco mínimo 36 m.m, capacidade de carga mínima5.600Kg, 20 Lonas;</u>
-	-	-	-
<u>AAA 0013</u>	<u>Escavadeira Hunday R160LC-7</u>	-	<u>Esteira</u>
-	-	-	-
<u>ITI 2705</u>	<u>Retroescavadeira RD 406</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 12R16.5 modelo R4 construção carcaça Radial(com carcaça de aço)</u>
-	-	-	<u>Sulco mínimo 22 m.m, capacidade de carga mínima2.300Kg, 14 Lonas;</u>
-	-	<u>2</u>	<u>Pneu 19.5R24 modelo R4 construção carcaça Radial(com carcaça de aço)</u>
-	-	-	<u>Sulco mínimo 36 m.m, capacidade de carga mínima5.600Kg, 20 Lonas;</u>
-	-	-	-
<u>ITS 6233</u>	<u>Motoniveladora Case</u>	<u>6</u>	<u>Pneu 1400R24 modelo G2 construção carcaça Radial(com carcaça de aço)</u>
-	-	-	<u>capacidade mínima de 3500Kg, sulco mínimo de 25m.m, mínimo de 16 Lonas</u>
-	-	-	-

<u>AAA0079</u>	<u>Motoniveladora Case PAC</u>	<u>6</u>	<u>Pneu 1400R24 modelo G2 construção carcaça Radial(com carcaça de aço)</u>
-	-	-	<u>capacidade mínima de 3500Kg, sulco mínimo de 25m.m, mínimo de 16 Lonas</u>
-	-	-	-
<u>ICP 5597</u>	<u>Microonibus Agrale</u>	<u>2</u>	<u>Pneu LISO(misto) 7.50 R16 122/20L</u>
-	-	<u>2</u>	<u>Pneu BORRACHUDO(misto) 7.50 R16 122/20L</u>
-	-	-	-
<u>AAA0080</u>	<u>Trator Massey Ferguson MF255</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 14.9R28 10 Lonas</u>
-	-	<u>2</u>	<u>Pneu 9.5R24 6 Lonas</u>
-	-	-	-
<u>IJJ 3513</u>	<u>Kombi</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas185/70 R14</u>
<u>IHW 8162</u>	<u>Kombi</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 185/70 R14</u>
<u>ISB 3686</u>	<u>Montana</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 175/60 R15</u>
-	-	-	-

05 Departamento de desenvolvimento Rural

<u>Item</u>	<u>Veículo</u>	<u>Pneu</u>	<u>Descrição</u>
<u>IQY 3244</u>	<u>Caminhão 2+4</u>	<u>Die</u>	<u>Pneu 16 Lonas 100R20(Radial) LISO(misto)146/143K(indice de carga)</u>
-	-	-	<u>Pneu 16 Lonas 100R20(Radial) BORRACHUDO(misto)146/143K(indice de carga)</u>
-	-	-	-
<u>IST 3578</u>	<u>Caminhão Cargo 2+4</u>	<u>2</u>	<u>Pneu 12 Lonas LISO (misto) 215/75 R17.5</u>
-	-	<u>4</u>	<u>Pneu 12 Lonas BORRACHUDO (misto) 215/75 R17.5</u>
-	-	-	-
<u>ITI 2689</u>	<u>Retroescavadeira RD 406</u>	<u>2</u>	<u>19.5R24 modelo R4 construção carcaça Radial(com carcaça de aço)</u>
-	-	-	<u>sulco mínimo 36m.m capacidade de carga mínima 5.600Kg, mínimo 20 Lonas</u>
-	-	<u>2</u>	<u>12R16.5 modelo R4 construção carcaça Radial(com carcaça de aço)</u>
-	-	-	<u>sulco mínimo 22 m.m capacidade de carga mínima 2.300Kg, mínimo 20 Lonas</u>
-	-	-	-
<u>INA 0015</u>	<u>Corsa(pikup)</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 175/70 R13</u>

03 Secretaria Municipal da Saude.

<u>Item</u>	<u>Veículo</u>	<u>Pneu</u>	<u>Descrição</u>
<u>IMA 9398</u>	<u>Ambulancia Boxer</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 205/70 R15c</u>
<u>IOY 1766</u>	<u>Uno</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 175/70 R13</u>
<u>IUH7184</u>	<u>Ambulância Transit</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 205/75 R16c</u>
<u>IWA8916</u>	<u>Palio Advent</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 205/70 R15C</u>
<u>IWA9093</u>	<u>Ambulância Jumper/ Citroen</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 205/75 R16C</u>
<u>IXQ0926</u>	<u>SPIN</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 195/65 R15</u>
<u>IYA9329</u>	<u>SPIN</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 195/65 R15</u>
<u>IYA9349</u>	<u>SPIN</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 195/65 R15</u>
<u>IYA6763</u>	<u>PÁLIO</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 185/65 R14</u>
<u>IYA8750</u>	<u>MASTER</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 255/65 R16c</u>

04 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

<u>Item</u>	<u>Veículo</u>	<u>Pneu</u>	<u>Descrição</u>
<u>IPH 8052</u>	<u>Uno</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 175/70 R13</u>
<u>IHK 9827</u>	<u>Corsa NÃO FUNCIONA</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 175/70 R13 (PARA LEILÃO)</u>
<u>IXU1394</u>	<u>AICROSS</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 195/55 R16</u>

06 Departamento de Habitação e Meio Ambiente

<u>Item</u>	<u>Veículo</u>	<u>Pneu</u>	<u>Descrição</u>
<u>AAA 0006</u>	<u>Retroescavadeira 580 L 04</u>	-	<u>CEDIDO USINA</u>
-	-	-	-
<u>IVS3208</u>	<u>Palio Fire</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 175/70 R13</u>

07 Secretaria Municipal de Administração.

<u>Item</u>	<u>Veículo</u>	<u>Pneu</u>	<u>Descrição</u>
<u>ILF 6483</u>	<u>Uno</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 175/70 R13</u>
-	-	-	-
<u>INW3056</u>	<u>Moto</u>	<u>1</u>	<u>Pneu 2.25-18</u>

-	-	<u>1</u>	<u>Pneu 90/90-18</u>
-	-	-	-
<u>ITX3282</u>	<u>Gol</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 175/70 R14</u>
<u>IUK7785</u>	<u>Doblo</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 185/70 R14</u>
<u>ITZ 0015</u>	<u>Fiorino</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas175/70 R13</u>
<u>IQX 0483</u>	<u>Palio</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas175/70 R14</u>
<u>INE 3075</u>	<u>Gol</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas175/70 R13</u>
<u>IVV4273</u>	<u>SPIN</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas195/65 R15</u>
<u>08 Departamento de Mobilidade Urbana.</u>			
<u>Item</u>	<u>Veículo</u>	<u>Pneu</u>	<u>Descrição</u>
<u>IKC 2014</u>	<u>Kombi</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 185/70 R14</u>
<u>JDC 0015</u>	<u>Ducato</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 205/70 R15c</u>
<u>09 Gabinete do Prefeito.</u>			
<u>Item</u>	<u>Veículo</u>	<u>Pneu</u>	<u>Descrição</u>
<u>IQM9249</u>	<u>Fusion</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas 225/50 R17</u>
<u>10 Secretaria Municipal da Fazenda</u>			
<u>Item</u>	<u>Veículo</u>	<u>Pneu</u>	<u>Descrição</u>
<u>INB 0015</u>	<u>Celta</u>	-	<u>Pneu 8 Lonas175/70 R13</u>
-	-	-	-
<u>CAMARAS DE AR PARA PNEU + PROTETORES</u>			
-	<u>Câmaras de Ar</u>	<u>15</u>	<u>Pneu 1400-24</u>
-	<u>Protetores</u>	<u>15</u>	<u>Pneu 1400-24</u>
-	-	-	-
-	<u>Câmaras de Ar</u>	<u>6</u>	<u>19.5-24</u>
-	<u>Protetores</u>	<u>6</u>	<u>19.5-24</u>
-	-	-	-

-	<u>Câmara de Ar</u>	<u>4</u>	<u>12-16.5</u>
-	<u>Protetores</u>	<u>4</u>	<u>12-16.5</u>
-	-	-	-
-	<u>Camara de Ar</u>	<u>20</u>	<u>Pneu 1000-20</u>
-	<u>Protetores</u>	<u>20</u>	<u>Pneu 1000-20</u>

